

T4.8. Optimisation d'un compresseur.

1. Entropie créée.

On étudie le système constitué du gaz, du piston et du corps de pompe.

La variation d'entropie de ce système s'écrit :

$$\Delta S = S_e + S_c$$

L'entropie d'échange S_e s'écrit dans le cas de cette transformation monotherme :

$$S_e = \int \frac{\delta Q}{T_{ext}} = \frac{Q}{T_1}$$

Comme les états extrêmes de température du système sont les mêmes on a :

$$\Delta U = W + Q = 0$$

$$Q = -W$$

$$S_e = -\frac{W}{T_1}$$

Pour déterminer la variation d'entropie, on part de l'identité thermodynamique et de l'équation d'état du gaz parfait :

$$dS = \frac{dU}{T} + \frac{p}{T} dV = C_v \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$$

$$\text{or } dT = 0 \rightarrow dS = nR \frac{dV}{V}$$

$$\Delta S = nR \ln \frac{V_2}{V_1} = nR \ln \frac{p_1}{p_2}$$

On obtient le bilan entropique suivant :

$$\Delta S = nR \ln \frac{p_1}{p_2} = -\frac{W}{T_1} + S_c$$

$$S_c = nR \ln \frac{p_1}{p_2} + \frac{W}{T_1}$$

Le travail effectué lors de cette transformation est :

$$W = nRT_1 \ln \frac{p_2}{p_1} + T_1 S_c$$

L'entropie créée S_c ne peut être que positive ou nulle. Le travail minimal à fournir correspond à $S_c = 0$ valeur caractéristique d'une transformation réversible.

$$W_{\min} = nRT_1 \ln \frac{p_2}{p_1}$$

Pour obtenir cette il faut réaliser une transformation qui assure la réversibilité des échanges thermiques avec l'extérieur à la température T_1 et une réversibilité mécanique. La transformation souhaitée est alors une *isotherme*.

On calcule le travail sur une telle transformation :

$$W = -\int p_{ext} dV \underset{\substack{\text{réversibilité} \\ \text{mécanique}}}{=} -\int p_{gaz} dV$$

$$\text{or } p_{gaz} V = nRT_1$$


$$W = -\int nRT_1 \frac{dV}{V} = -nRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$W = nRT_1 \ln \frac{P_2}{P_1} = W_{\min}$$

2. Travail W_1 . Comparaison.

Sur l'adiabatique réversible : $Q_{AB} = 0$

Sur l'isobare : $Q_{BC} = \Delta H_{BC} = C_P (T_1 - T_2)$



Sur l'ensemble de la transformation :

$$\Delta U = W_1 + Q = W_1 + \Delta H_{BC} = C_V \Delta T \text{ or } \Delta T = 0 \text{ d'où :}$$

$$W_1 = -\Delta H_{BC} = -C_P (T_1 - T_2)$$

Pour déterminer T_2 , on utilise le fait que la transformation AB soit une isentropique d'un gaz parfait de coefficient γ constant et que la loi de Laplace est alors applicable :

$$p_1^{1-\gamma} T_1^\gamma = p_2^{1-\gamma} T_2^\gamma \rightarrow T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

$$W_1 = C_P T_1 \left(\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right)$$

$$W_1 = nR \frac{\gamma}{\gamma-1} T_1 \left(\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right)$$

$$\frac{W_1}{W_{\min}} = \frac{\frac{\gamma}{\gamma-1} \left(\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right)}{\ln \frac{p_2}{p_1}}$$

$$\frac{W_1}{W_{\min}} = 1,27$$

3. Pression p . Travail minimal W_2 .

La suite des étapes de la nouvelle transformation suivie par le gaz est :

$$A(p_1, T_1) \xrightarrow{\text{isentropique}} B(p, T) \xrightarrow{\text{isobare}} C(p, T_1) \xrightarrow{\text{isentropique}} D(p_2, T') \xrightarrow{\text{isobare}} E(p_2, T_1)$$

Pour l'ensemble de la transformation on a :

$$\begin{aligned} \Delta U &= W + \Delta H_{BC} + \Delta H_{DE} \\ W &= -C_p [(T_1 - T) + (T_1 - T')] = C_p (T + T' - 2T_1) \end{aligned}$$

On utilise à nouveau la loi de Laplace pour les transformations AB et CD :

$$T = T_1 \left(\frac{p}{p_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}, \quad T' = T_1 \left(\frac{p_2}{p} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

On obtient ainsi l'expression du travail W en fonction de la pression p :

$$W = C_p T_1 \left[\left(\frac{p}{p_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} + \left(\frac{p_2}{p} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 2 \right]$$

Pour déterminer la valeur de p qui rend W minimal on cherche la valeur nulle de la dérivée de W par rapport à p (on pose $\alpha = \frac{\gamma-1}{\gamma}$) :

$$\begin{aligned} \frac{dW}{dp} &= C_p T_1 \left[\alpha \left(\frac{p}{p_1} \right)^{\alpha-1} \left(\frac{1}{p_1} \right) - \alpha \left(\frac{p_2}{p} \right)^{\alpha-1} \left(\frac{p_2}{p^2} \right) \right] \\ \frac{dW}{dp} &= C_p T \alpha \left(\frac{p^{\alpha-1}}{p_1^\alpha} - \frac{p_2^\alpha}{p^{\alpha+1}} \right) \end{aligned}$$

Cette dérivée s'annule pour :

$$\begin{aligned} p^{\alpha-1} p^{\alpha+1} &= p_1^\alpha p_2^\alpha \\ p &= (p_1 p_2)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Cette valeur de p est bien comprise entre p_1 et p_2 . On admet que cette valeur correspond à un minimum de W noté W_2 :

$$\begin{aligned} W_2 &= C_p T_1 \left[\left(\sqrt{\frac{p_2}{p_1}} \right)^\alpha + \left(\sqrt{\frac{p_2}{p_1}} \right)^\alpha - 2 \right] \\ W_2 &= 2C_p T_1 \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\alpha}{2}} - 1 \right] \\ W_2 &= 2nR \frac{\gamma}{\gamma-1} T_1 \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{2\gamma}} - 1 \right] \end{aligned}$$

$$\frac{W_2}{W_{\min}} = 2 \frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{\left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{2\gamma}} - 1 \right]}{\ln \frac{P_2}{P_1}}$$

$$\frac{W_2}{W_{\min}} = 1,12$$

Le compresseur à deux étages est plus performant quant au travail à fournir.

www.kholaweb.com